



EMSL Canada Inc.

2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3
 Téléphone (Phone): (289) 997-4602
 Télécopier (Fax): (289) 997-4607
 Courriel (Email): torontolab@emsl.com

No Référence EMSL (Order ID): 552317034
 No Client (Customer ID): 55DCSL97
 No Commande Client (Customer) PO: 30198685
 Nom / numéro de projet (Project ID):

Attn: **Paul Smith, B.Sc., IHT**
ARCADIS Canada Inc.
121 Granton Drive
Unit 12
Richmond Hill, ON L4B 3N4

Tél (Phone): (905) 882-5984
 Téléc.(Fax): (905) 882-8962
 Date de la prise (Collect Date):
 Date de Réception (Received): 11/2/23
 Date d'analyse (Analysis Date): 11/3/23 6:25 pm

Proj: **Winnipeg**

Analyse d'amiante dans les matériaux fibreux par la méthode EPA 600/R-93/116 (microscopie de lumière polarisée)
Test Report: Asbestos Analysis of Bulk Materials via AHERA Method 40CFR 763 Subpart E Appendix E supplemented with EPA 600/R-93/116 using Polarized Light Microscopy

Échantillon (Sample)	Description (Description)	Apparence (Appearance)	Partie sans amiante (% Non-Asbestos)		Partie avec amiante (% Asbestos)
			% Fibres (% Fibrous)	% Non fibreux (% Non-Fibrous)	% Type d'amiante (% Type)
M-1 552317034-0001	Mortier East Hall Wall	(Gray) Gris (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
M-2-White 552317034-0002	Mortier East Hall Wall	(White) Blanc (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
M-2-Grey 552317034-0002A	Mortier East Hall Wall	(Gray) Gris (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
M-3 552317034-0003	Mortier East Hall Wall	(Gray) Gris (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
M-4-White 552317034-0004	Mortier West Hall Wall	(White) Blanc (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
M-4-Grey 552317034-0004A	Mortier West Hall Wall	(Gray) Gris (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
M-5 552317034-0005	Mortier West Hall Wall	(Gray) Gris (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
M-6 552317034-0006	Mortier West Hall Wall	(Gray) Gris (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
M-7 552317034-0007	Mortier East Hall Wall	(Gray) Gris (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
P-1-White 552317034-0008	Peinture Murale Blanche East Hall	(White) Blanc (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected

Le rapport initial de: 11/03/2023 18:29:10

Initial report from: 11/03/2023 18:29:10



EMSL Canada Inc.

2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3
 Téléphone (Phone): (289) 997-4602
 Télécopier (Fax): (289) 997-4607
 Courriel (Email): torontolab@emsl.com

No Référence EMSL (Order ID): 552317034
 No Client (Customer ID): 55DCSL97
 No Commande Client (Customer) PO: 30198685
 Nom / numéro de projet (Project ID):

Analyse d'amiante dans les matériaux fibreux par la méthode EPA 600/R-93/116 (microscopie de lumière polarisée)
Test Report: Asbestos Analysis of Bulk Materials via AHERA Method 40CFR 763 Subpart E Appendix E supplemented with EPA 600/R-93/116 using Polarized Light Microscopy

Échantillon (Sample)	Description (Description)	Apparence (Appearance)	Partie sans amiante (% Non-Asbestos)		Partie avec amiante (% Asbestos)
			% Fibres (% Fibrous)	% Non fibreux (% Non-Fibrous)	% Type d'amiante (% Type)
P-1-Grey 552317034-0008A	Peinture Murale Blanche East Hall	(Gray) Gris (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
P-1-Beige 552317034-0008B	Peinture Murale Blanche East Hall	(Beige) Beige (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
P-2-White 552317034-0009	Peinture Murale Blanche East Hall	(White) Blanc (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
P-2-Grey 552317034-0009A	Peinture Murale Blanche East Hall	(Gray) Gris (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
P-3-White 552317034-0010	Peinture Murale Blanche East Hall	(White) Blanc (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
P-3-Grey 552317034-0010A	Peinture Murale Blanche East Hall	(Gray) Gris (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
P-3-Beige 552317034-0010B	Peinture Murale Blanche East Hall	(Beige) Beige (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
P-4-White 552317034-0011	Peinture Murale Blanche Vestibule	(White) Blanc (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
P-4-Grey 552317034-0011A	Peinture Murale Blanche Vestibule	(Gray) Gris (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
P-5 552317034-0012	Peinture Murale Blanche / Grise West Hall	(Gray/White) Gris/Blanc (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
P-6-White 552317034-0013	Peinture Murale Blanche / Grise West Hall	(White) Blanc (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
P-6-Grey 552317034-0013A	Peinture Murale Blanche / Grise West Hall	(Gray) Gris (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected

Le rapport initial de: 11/03/2023 18:29:10

Initial report from: 11/03/2023 18:29:10



EMSL Canada Inc.

2756 Slough Street Mississauga, ON L4T 1G3
 Téléphone (Phone): (289) 997-4602
 Télécopier (Fax): (289) 997-4607
 Courriel (Email): torontolab@emsl.com

No Référence EMSL (Order ID): 552317034
 No Client (Customer ID): 55DCSL97
 No Commande Client (Customer) PO: 30198685
 Nom / numéro de projet (Project ID):

Analyse d'amiante dans les matériaux fibreux par la méthode EPA 600/R-93/116 (microscopie de lumière polarisée)
Test Report: Asbestos Analysis of Bulk Materials via AHERA Method 40CFR 763 Subpart E Appendix E supplemented with EPA 600/R-93/116 using Polarized Light Microscopy

Échantillon (Sample)	Description (Description)	Apparence (Appearance)	Partie sans amiante (% Non-Asbestos)		Partie avec amiante (% Asbestos)
			% Fibres (% Fibrous)	% Non fibreux (% Non-Fibrous)	% Type d'amiante (% Type)
P-7-White 552317034-0014	Peinture Murale Blanche / Grise West Hall	(White) Blanc (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
P-7-Grey 552317034-0014A	Peinture Murale Blanche / Grise West Hall	(Gray) Gris (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
P-8-White 552317034-0015	Peinture Murale Blanche / Grise West Hall	(White) Blanc (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
P-8-Beige 1 552317034-0015A	Peinture Murale Blanche / Grise West Hall	(Beige) Beige (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected
P-8-Beige 2 552317034-0015B	Peinture Murale Blanche / Grise West Hall	(Beige) Beige (Non-Fibrous) Non fibreux (Homogeneous) Homogène	100.0	Non-fibreux (other) % Non fibreux (autre)	non détecté None Detected

Analyste(s) (Analyst(s))

Nickesh Mistry

(18)

Vanessa Gallego

(9)

Matthew Davis or other approved signatory Directeur de
laboratoire
ou autre signataire autorisé (or other approved signatory)

Non détecté = <0.1% Les fibres d'amiante de dimension inférieure à la résolution de la microscopie de lumière polarisée pourraient ne pas être détectées. La limite de détection de la méthode est de 0.1%. Le certificat d'analyse ci-dessus ne concerne que les matériaux testés, et ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit sans le consentement écrit de EMSL Analytical Inc. La responsabilité d'EMSL se limite au coût des analyses. EMSL ne prend aucune responsabilité concernant la création d'une banque de données d'échantillons, ou concernant les restrictions de la méthode analytique. Le client a la pleine responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation des résultats. Les échantillons qui ne sont pas reçus en bon état sont identifiés. Ce certificat ne doit pas être utilisé pour réclamer l'approbation d'un matériau au NVLAP ou à toute autre organisme du gouvernement Américain.

(Analyses effectués par) Samples analyzed by EMSL Canada Inc. Mississauga, ON NVLAP Lab Code 200877-0

Le rapport initial de: 11/03/2023 18:29:10

Initial report from: 11/03/2023 18:29:10